


KIT REPARACIÓN **PBM 752WW UNIVERSAL**



KIT PBM 752WW permite reparar fácilmente cualquier cargador tradicional de curva WoWa (doble pendiente), mediante instrucciones y esquemas para montar la tarjeta de control en el frontal del cargador y los cables necesarios para conectar todos sus componentes.

El interfaz de **KIT PBM 752WW** es muy intuitivo y permite identificar el estado y proceso de carga de forma sencilla y fiable.

- KIT universal para cargadores WoWa de doble pendiente
- Adecuado para voltajes de baterías de 12-24-36-48-60-72-80-96V.
- Indicador de estado de carga mediante LEDs
- Pulsador ON/OFF para activar o desactivar la carga.
- Auto-test rápido de comprobación inicial.
- Carga proporcional para descargas cortas.
- Control de voltaje máximo y mínimo previos al comienzo de la carga.
- Control automático de voltaje máximo durante la carga.
- Carga de igualación/mantenimiento automática.
- Trabaja en temperaturas de 0 – 50°C

Incluye

- Panel metálico para montar sobre frontal de cargador
- Tarjeta de control PBM 752WW + Pulsador ON/OFF
- Cables necesarios para conexionado

Indicaciones LED:

- Led1: Batería conectada (verde fijo) ; Batería cargando (verde intermitente)
- Led2: Fase final ($\geq 80\%$ SOC) de carga (amarillo fijo)
- Led3: Fin de carga (verde fijo)
- Led4: Error (rojo fijo)
- Led5: Error de tiempo de espera
- Led6: Igualación activada (amarillo fijo); Igualación en proceso (amarillo intermitente)

